

| | | | |
|----------------------------|---|---------|-----------------------|
| 报告名称 (用人单位名称+项目名称+报告类型) | 安徽冶山新型建材有限公司职业病危害现状评价报告 | | |
| 用人单位地址 | 安徽省合肥市庐江县冶父山镇工业园 | | |
| 用人单位联系人 | 高远 | | |
| 职业卫生技术服务机构 | 安徽诚翔分析测试科技有限公司 | | |
| 技术服务类型 | <input type="checkbox"/> 职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病危害防护设施设计 <input type="checkbox"/> 职业病危害控制效果评价 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害现状评价 <input type="checkbox"/> 职业病危害定期检测 | | |
| 项目组成员 | 李康、吕晓凤、陈亭亭、姚露露、宋梅玲 | | |
| 现场调查人 | 蒋伟、吕晓凤 | 现场调查时间 | 2024.08.31 |
| 现场采样人员 | 蒋伟、吕晓凤 | 现场采样时间 | 2024.09.02-2024.09.04 |
| 实验室检测人员 | 姚露露、卢雪婷 | 实验室检测时间 | 2024.09.02-2024.09.09 |
| 用人单位陪同人员 | 高远 | | |
| 影像资料 |  <p>The '影像资料' (Image Materials) section contains four photographs documenting the field investigation and sampling process. Each photo includes the following metadata:</p> <ul style="list-style-type: none"> Top-left photo: Shows two workers in a warehouse setting. Metadata: 经度: 117.328237, 纬度: 31.269258, 地址: 合肥市·安徽冶山新型建材有限公司, 时间: 2024-09-02. Top-right photo: Shows a worker operating a large industrial machine. Metadata: 经度: 117.187274, 纬度: 31.817409, 地址: 合肥市·安徽冶山新型建材有限公司, 时间: 2024-09-04. Bottom-left photo: Shows workers near large industrial tanks. Metadata: 经度: 117.187274, 纬度: 31.817409, 地址: 合肥市·安徽冶山新型建材有限公司, 时间: 2024-09-04. Bottom-right photo: Shows a worker near a large industrial machine. Metadata: 经度: 117.328337, 纬度: 31.269258, 地址: 合肥市·安徽冶山新型建材有限公司, 时间: 2024-09-02. | | |