建设单位/用人单位名称	中广核全椒风力发电有限公司		
建设单位/用人单位地址	滁州市全椒县石沛镇		
评价报告名称	中广核全椒风力发电有限公司职业病危害现状评价报告		
项目简介	中广核全椒风力发电有限公司成立于成立于 2013 年，位于安徽省滁州市，是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。企业注册资本21886万人民币。主要经营范围：新能源、环保节能项目开发、建设、运营、维护、技术咨询和服务；电力购销；合同能源项目管理服务；配电网的投资、建设和经营服务；充电桩的设计、建设、销售及维护；电力设备检修、试验、调试；电力技术咨询和服务。 中广核全椒风力发电有限公司全椒西王 49.5MW 风电场工程，于 2016 年 9 月投入生产，在可行性论证阶段未进行建设项目职业病危害预评价工作，未编制职业病防护设施设计。本次为用人单位首次开展职业病危害现状评价工作。		
现场调查人	潘梅、秦晓梅	**现场调查时间**	2023.10.13
采样人员	卢康、汪佳芳	**现场采样时间**	2023.10.18-20
检测人员	卢康、汪佳芳	**检测时间**	2023.10.18-20
建设单位/用人单位陪同人	黄骁		
建设单位职业卫生管理机构及联系人	运维部门　黄骁		
影像资料（采样）	 		

评价结论与建议	综合评价结论：依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5 号）规定的内容，用人单位属于“四 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业”-D441 电力生产（其他）—风力发电，属于职业病危害一般行业。 **13.2.1 组织管理措施** 1、用人单位应加强职业卫生管理，完善用人单位职业卫生档案，专人管理维护，定期进行补充完善。 2、用人单位应专人负责日常监测工作，定期开展职业卫生检测、评价，检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向当地职业卫生管理部门报告。在厂区醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施。 3、本次评价现场检测时间不处于当地高温季节，故未对存在高温危害因素的作业场所 WBGT 指数进行检测。用人单位应于高温季节（每年 7-9 月）委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构对其作业场所 WBGT 指数进行检测。 4、本次评价是在生产设备和职业病防护设施运转正常情况下进行的，职业病防护设施的维护保养十分重要，建议该企业严格设备管理，对职业病防护设备进行经常性的维护、检修，定期检测其性能，确保其防护效果。 5、用人单位应针对可能发生的高温中暑、急性化学中毒或窒息、密闭空间作业等急性职业病危害事故制定专项应急预案，加强相关应急队伍的培训，并根据所编制的应急预案定期进行演练。应明确每年至少组织一次应急救援演习，高温中暑的应急演练应在高温季节到来之前进行，对演练过程和结果进行评估。 6、用人单位单位应根据《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T205-2007），制定密闭空间作业防中毒和窒息应急措施。 密闭空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧含量、有毒有害气体浓度、测爆，配备便携式氧含量检测仪、可燃气体浓度检测仪、有毒气体浓度检测仪，密闭空间在通风后检测符合相关国家标准或者行业标准的规定后方可作业。

	13.2.3 职业健康监护 1、按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》(原国家安监总局令第 49 号)和《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，用人单位应完善今后新入职员工上岗前职业健康检查工作、在岗期间的职业健康检查及离岗时的职业健康检查，建立劳动者个人职业健康监护档案，专人定期整理维护。 2、对今后历年职业健康检查结果出现异常的项目，应根据职业健康监护的要求复查异常项目，并保存、记录好复查结果档案、周期。 **13.3 预防性告知** 1、用人单位应按照要求开展职业健康检查工作，具体检查项目及工种详见报告附件。 2、用人单位在项目进行新建、改建、扩建或技术改造、技术引进时，应严格执行职业卫生“三同时”工作。 3、用人单位要落实评审通过的现状评价报告提出的建议和措施，向劳动者公布现状评价结果及整改情况，并将现状评价报告、有关评审和整改情况等资料存入职业健康管理档案。 4、用人单位应落实经评审通过的本现状评价报告提出的建议和措施，向劳动者公布现状评价结果及整改情况，并将本现状评价报告、有关评审和整改情况等资料存入职业健康管理档案。
技术审查专家组评审时间	2023.12.28
技术审查专家组评审意见	一、《现状评价报告》评价依据充分、范围明确、内容全面、评价方法科学、结论可信。专家组同意《现状评价报告》通过技术评审。 二、建议 （一）用人单位 1.加强职业病防护设施、应急救援设施的维护运行管理，确保有效。 2.规范职业病危害警示标识、公告栏设置及个体防护用品佩戴管理。 3.加强职业健康监护管理。

	4.完善职业卫生档案，加强职业健康培训。 （二）评价机构 1. 完善塔筒噪声危害分析及相应防护措施的评价。 2. 完善密闭空间检维修作业职业病危害因素分析与评价。 3. 细化职业健康监护情况的分析与评价。 4.与会专家提出其他意见一并修改。 用人单位应按照上述专家组意见和《现状评价报告》提出的建议进行整改，完善职业病防护措施；评价机构按照专家组提出的意见修改完善《现状评价报告》，经专家组长签字确认后，由用人单位存档备查。