

|          |                      |                      |                           |              |
|----------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 用人单位名称   | 安徽黑包公有害生物防控有限公司      |                      |                           |              |
| 用人单位地址   | 肥东县循环经济示范园长乐路与丰草路西北角 |                      |                           |              |
| 报告名称     | 职业病危害因素定期检测报告        |                      |                           |              |
| 用人单位情况介绍 | 用人单位                 | 安徽黑包公有害生物防控有限公司      |                           |              |
|          | 单位地址                 | 肥东县循环经济示范园长乐路与丰草路西北角 |                           |              |
|          | 单位性质                 | 有限责任公司               | 行业类型                      | C2631·化学农药制造 |
|          | 主要产品                 | 1%蛇床子素水乳剂            | 年产量                       | 10000 吨      |
|          |                      | 球孢白僵菌粉剂              |                           | 1500 吨       |
|          |                      | 球孢白僵菌颗粒剂             |                           | 2300 吨       |
|          |                      | 球孢白僵菌悬浮剂/水乳剂         |                           | 1900 吨       |
|          |                      | 昆虫引诱芯/卡              |                           | 600 吨        |
|          |                      | 0.1%茚虫威饵剂            |                           | 600 吨        |
|          |                      | 草甘膦水剂                |                           | 1100 吨       |
|          | 草甘膦可湿性粒剂             |                      | 400 吨                     |              |
| 现场调查人    | 陈超、李趁心               | 现场调查时间               | 2023. 09. 19              |              |
| 采样人员     | 陈超、李趁心               | 现场采样时间               | 2023. 09. 20              |              |
| 检测人员     | 江孟琦、户雪婷、陈秀丽          | 检测时间                 | 2023. 09. 20~2023. 10. 09 |              |
| 用人单位联系人  | 江文                   | 联系方式                 | 13739288769               |              |
| 用人单位陪同人  | 江文                   |                      |                           |              |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>影像资料<br/>(采样)</p> | <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>结论与建议</p>         | <p><b>检测结果：</b></p> <p>(1) 其他粉尘：粉剂车间投料工、包装工，颗粒剂车间投料工、造粒工、包装工，公辅单元仓管岗位接触空气中其他粉尘浓度均符合国家职业卫生标准的要求；</p> <p>(2) 乙二醇：液体车间投料工、机灌工、包装工岗位接触空气中乙二醇浓度均符合国家职业卫生标准的要求；</p> <p>(3) 氢氧化钠：公辅单元仓管、巡检岗位接触空气中氢氧化钠浓度均符合国家职业卫生标准的要求；</p> <p>(4) 硫酸及三氧化硫：公辅单元仓管、巡检岗位接触空气中硫酸及三氧化硫浓度均符合国家职业卫生标准的要求；</p> <p>(5) 噪声：本次检测公辅单元巡检岗位接触噪声 8h 等效连续 A 声级不符合国家职业卫生标准的要求，其他所有检测岗位接触噪声 8h 等效连续 A 声级均符合；但液体车间 2F 机灌装、1F 机灌装，粉剂车间 2F 气流混合，颗粒剂车间颗粒剂 2 层平台混合操作位接触噪声强度在 80-85dB(A)，属于噪声作业场所，上述岗位员工需做好个人防护。</p> <p>6.3 职业病危害因素浓度/强度超标原因分析：</p> <p>(1) 噪声超标原因分析：由于空压机运行过程中产生的机械噪声较大，导致噪声接触强度超标。</p> <p>七、建议</p> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>（一）职业病危害防护工程设施方面</p> <p>1、噪声超标岗位建议：针对公辅单元空压机，加强设备基础减震，采取区域隔声、吸声措施，同时加强作业场所个体防护用品配备与佩戴管理，确保劳动者接触噪声强度符合职业卫生接触限值的要求。</p> <p>2、粉尘因素岗位建议：针对粉剂车间，颗粒剂车间，公辅单元综合库加强局部通风除尘。</p> <p>3、化学因素岗位建议：针对液体车间，公辅单元综合库、污水处理站加强局部通风排毒。</p> <p>4、用人单位应严格设备管理，加强对生产设备进行经常性的维护保养、定期清灰，并做好相关维护保养记录存档。</p> <p>（二）个人使用的职业病防护用品方面</p> <p>1、用人单位应为液体车间机灌工，粉剂车间投料工，颗粒剂车间投料工，公辅单元巡检工配备符合职业卫生规定的防噪耳塞，加强个人防护用品的发放、领用，完善、明细发放、领用台帐并存档；持续加强个人防护用品检查、检修和维护，确保其防护效果，并将检查、检修和维护记录存档。</p> <p>（三）职业卫生管理方面</p> <p>1、企业应加强管理力度，配备职业卫生管理人员负责公司日常职业卫生管理工作，主要负责职业卫生设施建设、运行的日常监管，负责现场职业病危害因素监测、员工职业健康体检工作。</p> <p>2、制定岗位职业卫生操作规程，督促工人按规范要求作业，作业完成后尽量不在存在粉尘和毒物、高噪声岗位逗留。</p> <p>3、在产生职业病危害因素的岗位，设置“注意通风”、“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“戴护耳器”、“当心中毒”、“戴防毒面具”、“噪声有害”、“戴防护手套”、“穿防护服”等警示标识。</p> <p>4、企业应按管理要求，组织接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查，体检结果应如实的对劳动者进行告知，并按体检机构的建议做好后续工作，并做好职业健康监护档案管理工作。</p> <p>5、企业应按照相关要求，委托具有资质的职业卫生服务机构定期对作业场所存在的职业病危害因素进行检测，公布检测结果，发现问题，及时处理，并存入职业卫生档案。建议下次检测在 2024 年 11 月 07 日之前完成。</p> |
| 报告签发时间 | 2023.11.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

