报告名称 （用人单位名称+项目名称+报告类型）	巢湖市荣达塑业有限公司职业病危害现状评价报告		
用人单位地址	安徽省巢湖市半汤街道		
用人单位联系人	孙其荣		
职业卫生技术服务机构	安徽诚翔分析测试科技有限公司		
技术服务类型	☐职业病危害预评价　☐职业病危害防护设施设计 ☐职业病危害控制效果评价　☑职业病危害现状评价 ☐职业病危害定期检测		
项目组成员	李康、陈超、王岩、周文丽、宋梅玲		
现场调查人	王岩、周文丽	现场调查时间	2023 年 7 月 15 日
现场采样人员	陈超、李趁心	现场采样时间	2023 年 7 月 24 日-7 月 26 日
实验室检测人员	朱琳、江孟琦、李晶晶	实验室检测时间	2023 年 7 月 24-8 月 15 日
用人单位陪同人员	孙其荣		
影像资料			

	 在制品