

报告名称 (用人单位名称+项目名称+报告类型)	安徽汇源镀锌有限公司职业病危害现状评价报告		
用人单位地址	安徽省巢湖市烔炀镇工业集中区		
用人单位联系人	茆康		
职业卫生技术服务机构	安徽诚翔分析测试科技有限公司		
技术服务类型	☐ 职业病危害预评价 ☐ 职业病危害防护设施设计 ☐ 职业病危害控制效果评价 ☒ 职业病危害现状评价 ☐ 职业病危害定期检测		
项目组成员	李趁心、陈超、陈亭亭、宋梅玲		
现场调查人	李趁心、陈超	现场调查时间	2023. 2. 25
现场采样人员	陈超、李趁心	现场采样时间	2023. 2. 27-3. 1
实验室检测人员	李晶晶	实验室检测时间	2023. 2. 27-2023. 3. 08
用人单位陪同人员	茆康		
影像资料			