

报告名称 (用人单位名称+项目名称+报告类型)	安徽省巢湖石强水泥发展有限公司职业病危害现状评价报告		
用人单位地址	安徽省合肥市巢湖市水泥厂路金龙小区东北侧约 260 米		
用人单位联系人	陈俊罗		
职业卫生技术服务机构	安徽诚翔分析测试科技有限公司		
技术服务类型	<input type="checkbox"/> 职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病危害防护设施设计 <input type="checkbox"/> 职业病危害控制效果评价 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害现状评价 <input type="checkbox"/> 职业病危害定期检测		
项目组成员	李康、卢康、汪佳芳、宋梅玲、陈亭亭		
现场调查人	李康、梅丽	现场调查时间	2023. 8. 26
现场采样人员	卢康、汪佳芳	现场采样时间	2023. 8. 31-9. 02
实验室检测人员	李晶晶、朱琳	实验室检测时间	2024. 8. 31-9. 6
用人单位陪同人员	陈俊罗		
影像资料			