

报告名称 (用人单位名称+项目名称+报告类型)	合肥新合顺新能源有限公司职业病危害现状评价报告		
用人单位地址	安徽省合肥市庐江县高新区磻桥路 196 号		
用人单位联系人	尹辰辰		
职业卫生技术服务机构	安徽诚翔分析测试科技有限公司		
技术服务类型	☐ 职业病危害预评价 ☐ 职业病危害防护设施设计 ☐ 职业病危害控制效果评价 ☒ 职业病危害现状评价 ☐ 职业病危害定期检测		
项目组成员	李康、吕晓凤、陈亭亭、陈超、宋梅玲		
现场调查人	陈亭亭、陈超	现场调查时间	2024. 08. 31
现场采样人员	陈亭亭、陈超	现场采样时间	2024. 09. 02-2024. 09. 04
实验室检测人员	/	实验室检测时间	/
用人单位陪同人员	尹辰辰		
影像资料	 经度: 117.187312 纬度: 31.817358 地址: 合肥市·合肥新合顺新能源有限公司 时间: 2024-09-04  经度: 117.187312 纬度: 31.817358 地址: 合肥市·合肥新合顺新能源有限公司 时间: 2024-09-03  经度: 117.187312 纬度: 31.817358 地址: 合肥市·合肥新合顺新能源有限公司 时间: 2024-09-02  经度: 117.187184 纬度: 31.817452 地址: 合肥市·合肥新合顺新能源有限公司 时间: 2024-08-31		