

报告名称 (用人单位名称+项目名称+报告类型)	中国石油天然气股份有限公司安徽合肥销售分公司 中国石油顺风加油站原址重建项目 职业病危害控制效果评价报告		
用人单位地址	合肥市肥西县上派镇北张村合铜公路与深圳路交口西北侧		
用人单位联系人	孔翔		
职业卫生技术服务机构	安徽诚翔分析测试科技有限公司		
技术服务类型	☐ 职业病危害预评价 ☐ 职业病危害防护设施设计 ☒ 职业病危害控制效果评价 ☐ 职业病危害现状评价 ☐ 职业病危害定期检测		
项目组成员	刘学玲、梅丽、李晶晶、朱琳、徐雷、陈亭亭		
现场调查人	徐雷、刘学玲	现场调查时间	2024.6.17
现场采样人员	徐雷、刘学玲	现场采样时间	2024.6.19-21
实验室检测人员	李晶晶、朱琳	实验室检测时间	2024.6.19-7.11
用人单位陪同人员	卫平祥		
影像资料	 经度: 117.187179 纬度: 31.817356 地址: 中国石油天然气股份有限公司安徽合肥销售分公司顺风加油站 时间: 2024-06-21  经度: 117.187177 纬度: 31.817363 地址: 中国石油天然气股份有限公司安徽合肥销售分公司顺风加油站 时间: 2024-06-20  经度: 117.187177 纬度: 31.817363 地址: 中国石油天然气股份有限公司安徽合肥销售分公司顺风加油站 时间: 2024-06-17		