


## 职业卫生技术报告公开信息一览表

用人单位名称	巢湖恒力水泥有限责任公司		
用人单位注册地址	巢湖市烔炀镇太和集巢湖恒力水泥有限责任公司现有厂区内		
联系人	杨炳		
报告名称及编号	巢湖恒力水泥有限责任公司水泥磨生产线技术升级改造项目 职业病危害控制效果评价报告 编号：22KP394103466007		
项目组人员	李康、陈亭亭、姚露露、王家会、江孟琦		
现场调查人员	李康、梅丽		
现场调查时间	2024. 10. 06	用人单位陪同人	杨炳
采样与测量人员	卢康、戚志敏		
采样与测量时间	2024年10月8日-9日（夜22:30-昼07:30）、2024年10月9日-10日（夜班23:00-昼07:30）、2024年10月10日-11日（夜班23:00-昼07:30）	用人单位陪同人	杨炳
现场照片			
 <p>现场照片展示了职业卫生调查人员在巢湖恒力水泥有限责任公司进行的工作。第一张照片显示调查人员在办公室内与工作人员交流。第二张照片显示调查人员在生产现场使用测量仪器。第三张照片显示调查人员在控制室操作计算机。</p>			

注：职业病危害预评价、职业病危害防护设施设计只填写到项目组成员，项目组成员以下填写“/”。